

KRASO GMBH & CO. KG

Baumannweg 1 | 46414 Rhede

T + 49(0)2872 - 9535-0F + 49(0)2872 - 9535 - 35info@kraso.de | KRASO.de

PRÜFZEUGNIS



Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (0231) 4502-0 • Telefax (0231) 45 85 49 • E-Mail: info@mpannw.de

PRÜFBERICHT

Nr. 213000936-23-06 Test report No.

14.08.2023 dated

Auftraggeber KRASO GmbH & Co. KG

Client Baumannweg 1

D- 46414 Rhede

Probeneingang Receipt of samples

13.07.2023

Probenahme Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber und wurde durch Ihn direkt

Sampling in das MPA NRW geliefert.

Prüfzeitraum Testing period 18.07.2023 - 25.07.2023

Auftrag Prüfung des Wasserwechseldrucks und 7 Tage Dauerdruck

Order

Grundlage der Prüfung

Prüfung gemäß Kundenvorgabe

Test based on

Gegenstand der Prüfung KRASO KDS mit Spachtelflansch - SIKAproof A+

Subject of the test

Materialprüfungsamt NRW, Dortmund

Ort der Prüfung Testing site

Zusammenfassende

Ergebnisse/

Konformitätsaussage Summarised results / statement of conformity Der Prüfkörper hat den Wasserwechseldruck und 7 Tage Dauerdruck standgehalten und es war kein Druckabfall oder Undichtigkeit festzustellen.

Dieser Prüfbericht umfasst 2 Seitenund 1 Anlage.

Prüfberichte dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig. Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den o.g. Gegenstand

This test report includes 2 pages .

Test reports may only be published or reproduced in unchanged form and content without the approval of the MPA NRW. The abridged reproduction of a test report is only permitted with the approval of the MPA NRW. Test results only refer to the above-mentioned subject.

This test report was issued in German and was translated into English. In case of doubt, only the German version is valid.

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung



KRASO GMBH & CO. KG

Baumannweg 1 | 46414 Rhede

T+49(0)2872 - 9535-0 F+49(0)2872 - 9535-35info@kraso.de | KRASO.de

PRÜFZEUGNIS



Prüfbericht Nr. 213000936-23-06 vom 14.08.2023 Test report no. 213000936-23-06 dated 14.08.2023 Seite 2 von 2 Page 2 von 2

1. Probenbeschreibung/Probekörper

Description of the sample/test specimen

Bezeichnung: KRASO KDS mit Spachtelflansch – SIKAproof A+

Denomination:

Probennummer: 68/23

Specimen No.

Herstellwerk: Rhede

Production plant

2. Zugrunde liegende Vorschriften

Underlaying regulations

2.1. Prüfungen

Tests

Prüfaufbau nach Herstellerangabe

Zur Prüfung der Druckwasserdichtigkeit KRASO KDS mit Spachtelflansch in Verbindung mit

SikaProof A+ wurde diese in den Frischbeton mit einbetoniert.

Der Prüfkörper hatte die Abmessungen 600 x 600 x 250mm (L x B x H).

 $\label{eq:def:Diemittige} \ Die\ mittige\ \ddot{O}ffnung\ wurde\ mit\ einer\ Blinddichtung\ verschlossen.$

Mittig über die Öffnung wurde eine Ø495mm große Druckplatte aufgesetzt, mit Wasser gefüllt und unter Druck gesetzt.

Prüfablauf

Test conditions/conditioning

Versuchsablauf 1:

- Druck 1.0 bar
- Erhöhung alle 15 min. um 1,0 bar bis 2,5 bar.

Versuchsablauf 2:

- 4 Zyklen Wasserwechseldruck 15 min. 2,5 bar / 5 min. drucklos

Versuchsablauf 3:

- 7 Tage Dauerdruck 2,5 bar.

Verwendete Mess- und Prüfeinrichtungen

Applied measuring- and testing facilities

K6513 - Manometer

4. Ergebnisse

Results

Ein Druckabfall oder eine Undichtigkeit konnte über die gesamte Versuchsdauer nicht festgestellt werden.

Dortmund, den 14.08.2023 Im Auftrag *by Order*

Christian Sameit

Staatl. geprüfter Baustoffprüfer State-certified building materials tester



KRASO GMBH & CO. KG

Baumannweg 1 | 46414 Rhede

T+49(0)2872 -9535-0 **F**+49(0)2872 -9535-35


info@kraso.de | KRASO.de

PRÜFZEUGNIS



Prüfbericht Nr. 213000936-23-06 vom 14.08.2023 Test report no. 213000936-23-06 dated 14.08.2023 Anlage 1 von 1

Annex 1 of 1



Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung